



Obr. č. 1 – obytný dům č. p. 1 – aktuální stav



Obr. č. 2 – poslední nezřícené klenby chléva I.




Obr. č. 3 – chlév I. dnes, vpravo uchycení barokního štítu



Obr. č. 4 – barokní volutový štít – aktuální stav



Obr. č. 5 – zadní linie stěny chléva I. navazující na oplocení areálu,
Vlevo nahoře výztuha barokního štítu




Obr. č. 6 – rozpadající se kamenné zdivo oplocení



Obr. č. 7 – chlév II. – aktuální stav



Obr. č. 8 – poslední zbylé klenby chléva II.



Obr. č. 9 – smíšené zdivo chléva II. s převahou kamene,
v okenním portálu ručně vyráběné cihly,
v horní části poslední zbytky zachovalých říms



Obr. č. 10 – sýpka, propadající se střecha




Obr. č. 11 – sýpka, aktuální stav interiéru




Obr. č. 12 – zničený portál s letopočtem



Obr. č. 13 – zbytky chléva III.



Obr. č. 14 – dtto – v pozadí sýpka



Obr. č. 15 – sloup jako součást tzv. horní brány